



50
50
4 x M4 - 6H 完全贯穿
∅ 3.3 完全贯穿(反向)


20
17.2
39
127.2 ±2


60
50
32
32
50
60
8 x M4 - 6H 完全贯穿
∅ 3.3 完全贯穿
4 x M3 - 6H 完全贯穿
∅ 2.5 完全贯穿

