



技术要求：  
1，去毛刺。  
2，阳极氧化发黑

					材料 名称 型号	LY12	图号			
标记	处数	更改文件号	签名	日期				60升降台标尺	数量	重量
设计			工艺			1	g		1:1	
绘图	YANGC		校准			共 1 张			第 1 张	
校对			描图			北京派迪威仪器有限公司				
审核			描校							